

Checklist trimestral de escaleras



Empresa: Minera Panamá S.A.

Área:

Workshop Taller 22 Fabricación

Supervisor: Antonio Cerdeira

Responsable:

Camilo De León

Capataz: Camilo De León

Fecha:

7-5-2025

Tipo de Escalera:


Tijera de 6'

Código:

261

Observaciones generales: Las inspecciones de las escaleras garantizan que estén libres de defectos o daños que puedan provocar un mal funcionamiento o la rotura de la escalera.

N°	Partes a Examinar	N/A	bueno	Malo	Observaciones
1	Estado de los Largueros		✓		
2	Estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)		✓		
3	Estado de la unión de peldaños y largueros		✓		
4	Disposición y estado de Zapatas antideslizantes		✓		
5	Estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)		✓		
6	Estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, aceite, etc..)		✓		
7	Disponible la Identificación, código legible en la escalera y señalizaciones		✓		
8	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		✓		
9	Estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)		✓		
10	Estado Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
11	Estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			



Inspeccion Realizada por:

Checklist trimestral de escaleras


IPIENSE!

Empresa: Minera Panamá S.A.

Área:

Workshop Taller 22 Fabricación


Supervisor: Antonio Cerdeira

Responsable:
Paula R.
Capataz: Camilo De León


Fecha:
7/5/2028
Tipo de Escalera:
Tipico de 9' (2)
Código:
259-260

Observaciones generales: Las inspecciones de las escaleras garantizan que estén libres de defectos o daños que puedan provocar un mal funcionamiento o la rotura de la escalera.

N°	Partes a Examinar	N/A	bueno	Malo	Observaciones
1	Estado de los Largueros		✓		
2	Estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)		✓		
3	Estado de la unión de peldaños y largueros		✓		
4	Disposición y estado de Zapatas antideslizantes		✓		
5	Estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)		✓		
6	Estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, aceite, etc..)		✓		
7	Disponible la Identificación, código legible en la escalera y señalizaciones		✓		
8	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		✓		
9	Estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)		✓		
10	Estado Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
11	Estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			


Inspeccion Realizada por:
Quintero

Checklist trimestral de escaleras



Empresa: Minera Panamá S.A.

Área:

Workshop Taller 22 Fabricación

Supervisor: Antonio Cerdeira

Responsable:

Carlos R

Capataz: Camilo De León

Fecha:

7-5-2025


Tipo de Escalera: de Extensión

Código:

171-172-170 - S/C

Observaciones generales: Las inspecciones de las escaleras garantizan que estén libres de defectos o daños que puedan provocar un mal funcionamiento o la rotura de la escalera.

N°	Partes a Examinar	N/A	bueno	Malo	Observaciones
1	Estado de los Largueros		✓		
2	Estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)		✓		
3	Estado de la unión de peldaños y largueros			✓	
4	Disposición y estado de Zapatas antideslizantes		✓		
5	Estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)		✓		
6	Estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, aceite, etc..)		✓		
7	Disponible la identificación, código legible en la escalera y señalizaciones		✓		
8	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		✓		
9	Estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓			
10	Estado Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)		✓		
11	Estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)		✓		



Inspeccion Realizada por: